

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN :
--------------------	----------------------------

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	BODY	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	FLANGE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Kondisi korosif
3	HYDRANT VALVE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
5	CAP	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Cap tidak ada
6	CAIN	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	VENT	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☒ Tertutup	☐ TERBUKA	
10	HOSE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	29-03-24 09:35:17 am		
KESIMPULAN		☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi kurang baik,flang korosif		

30-01-23 11:52:13 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO