

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN :
-------------	---------------------

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	BODY	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	FLANGE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
5	CAP	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
6	CAIN	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
7	VENT	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☒ Tertutup ☐ TERBUKA	
10	HOSE	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	2 rol
11	INSPEKSI TERAKHIR	17-06-25 10:28:45 am	
KESIMPULAN		☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi msh baik Penempatan di sp 7	

23-02-23 10:27:03 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO