

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT : **LOKASI_PENEMPATAN :**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	BODY	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Sudah mulai korosif
2	FLANGE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Sudah mulai korosif
3	HYDRANT VALVE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
5	CAP	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Tidak ada
6	CAIN	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Tidak ada
7	VENT	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☒ Tertutup	☐ TERBUKA	
10	HOSE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	02-06-25 09:59:41 am		
KESIMPULAN		☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kurang baik		

08-03-23 12:05:57 pm
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO