

No.Barcode :



<b>RANTAU FIELD</b>	No.Pormulir	:
	Revisi	:
<b>CHECKLIST FIRE HYDRANT</b>	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

<b>NAMA_ALAT :</b>	<b>LOKASI_PENEMPATAN :</b>
--------------------	----------------------------

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	BODY	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	FLANGE	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Kondisi korosif
3	HYDRANT VALVE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	BREACHING	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	CAP	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Tik ada cap penutup
6	CAIN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	VENT	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	SEAL	<input checked="" type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> TERBUKA	
10	HOSE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	16-11-23 10:53:46 am	
KESIMPULAN		<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi kurang baik, flange korosif	

23-01-24 10:31:44 am  
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN HARYANTO**

**ASTO BUDI KUNCORO**