No. Barcode:

KESIMPULAN

KETERANGAN



					HULU KUKAN
FIELD RANTAU			No.Pormulir	:	
			Revisi	:	
CHECKLIST FIRE PUMP			T.M.T	:	
		Halaman : 1 dari 1			
MEREK :		TYPE/MODEL :			
KAP	ASITAS :				
LOKASI : TANGGAL : 02-12-22 07:12:43 am					2-22 07:12:43 am
No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN	
1	PANEL	✓ BAIK	TIDA	K BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	✓ BAIK	TIDA	K BAIK	
3	TEKANAN	✓ BAIK ☐ TIDAK BAIK			
4	BATTERY	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK			
5	OLI MESIN	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK			
6	AIR RADIATOR	✓ BAIK	BAIK TIDAK BAIK		
7	PRESSURE GAUGE	✓ BAIK	TIDA	K BAIK	
8	FOOT VALVE	✓ BAIK	TIDA	K BAIK	
9	SUCTION	✓ BAIK	TIDA	K BAIK	
10	DISCHARGE	✓ BAIK	TIDA	K BAIK	
11	START	☐ BAIK	☑ TIDA	K BAIK	
12	STOP	☐ BAIK	✓ TIDA	K BAIK	

TIDAK BAIK

Kabel battery sudah di ganti namun engine fire pump tidak bisa di

02-12-22 07:12:43 am Created by: ZULASFI

Disusun Oleh Disetujui Oleh

operasikan

AN Haryanto Hennry Budiman