

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST Aidkit	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	:	()	TYPE/ MODEL	:
MEREK	:		KAPASITAS	:

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	TANDU	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	P3K	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	OBAT	☐ CUKUP	☒ KURANG	
4	BIDAI	☐ CUKUP	☒ KURANG	
5	COLLAR	☒ CUKUP	☐ KURANG	
6	BOARD	☒ CUKUP	☐ KURANG	
7	DEVICE	☒ CUKUP	☐ KURANG	
8	MASKER	☐ CUKUP	☒ KURANG	
8	GLOVES	☐ CUKUP	☒ KURANG	
8	MARKA	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi baik		

20-06-23 10:05:58 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro