

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	:	()	TYPE/ MODEL	:
MEREK	:		KAPASITAS	:

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	TABUNG	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	MEDIA	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
6	HANDLE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
7	LOCK	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	20-06-25 09:11:04 am	
KESIMPULAN		☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi msh baik	

28-01-23 09:40:48 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro