

No.Barcode :



<b>RANTAU FIELD</b>	No.Pormulir	:
	Revisi	:
<b>CHECKLIST APAR/APAB</b>	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

<b>NAMA ALAT</b> : ( )	<b>TYPE/ MODEL</b> :
<b>MEREK</b> :	<b>KAPASITAS</b> :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	TABUNG	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Body namun agak kusam di cat
2	MEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	HOSE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	HANDLE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	LOCK	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	TAG	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	20-06-25 09:11:04 am	
KESIMPULAN		<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Body kusam	

07-02-23 09:18:01 am

Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN Haryanto**

**Asto Budi Kuncoro**