No.Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT : () **TYPE/ MODEL** :

MEREK : **KAPASITAS** :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	TABUNG	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	MEDIA	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Hose sudah robek
4	NOZZLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
6	HANDLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	LOCK	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	21-08-25 04:01:03 pm		
KESIMPULAN		☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi kurang baik,hose sudah robek		

24-03-23 10:39:03 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro