No.Barcode :

PERTAMINA HULU ROKAN

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	: ()	**TYPE/ MODEL**	:
MEREK	:	**KAPASITAS**	:

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	TABUNG	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	MEDIA	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	Berembun
6	HANDLE	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
7	LOCK	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	Kur@ng b@ik barang bekas
9	INSPEKSI TERAKHIR	20-06-25 09:11:04 am	
KESIMPULAN		☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Baik,,, n@mun pressgeuge berembun	

28-04-22 10:38:58 am
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

AN Haryanto

Disetujui Oleh

Asto Budi Kuncoro