

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT : ()	TYPE/ MODEL :
MEREK :	KAPASITAS :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	TABUNG	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Sedikit korosif
2	MEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	HOSE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	HANDLE	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Mulai korosif
7	LOCK	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	TAG	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	21-08-25 04:01:03 pm		
KESIMPULAN		<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi kurang baik,handle dan tabung mulai korosif		

10-04-23 09:52:14 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro