

No.Barcode :



| | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| RANTAU FIELD | No.Pormulir | : |
| | Revisi | : |
| CHECKLIST APAR/APAB | T.M.T | : |
| | Halaman | : 1 dari 1 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| NAMA ALAT : () | TYPE/ MODEL : |
| MEREK : | KAPASITAS : |

| No | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | KETERANGAN |
|------------|-------------------|--|------------|
| 1 | TABUNG | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 2 | MEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 3 | HOSE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 4 | NOZZLE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 5 | PRESSURE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 6 | HANDLE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 7 | LOCK | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 8 | TAG | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 9 | INSPEKSI TERAKHIR | 20-06-25 09:11:04 am | |
| KESIMPULAN | | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| KETERANGAN | | Kondisi masih baik | |

09-05-23 10:00:47 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro