No.Barcode:



Disusun Oleh Disetujui Oleh Disetujui Oleh							
CHECKLIST APAR/APAB T.M.T Halaman 1 dari 1 TYPE/ MODEL : KAPASITAS : NO URAIAN HASIL PEMERIKSAAN KETERANGAN 1 TABUNG				No.Pormulir	:		
CHECKLIST APAR/APAB Halaman :1 dari 1				Revisi	:		
NAMA ALAT : () TYPE/ MODEL : MEREK : KAPASITAS : NO URAIAN HASIL PEMERIKSAAN KETERANGAN 1 TABUNG BAIK TIDAK BAIK 2 MEDIA BAIK TIDAK BAIK 3 HOSE BAIK TIDAK BAIK 4 NOZZLE BAIK TIDAK BAIK 5 PRESSURE BAIK TIDAK BAIK 6 HANDLE BAIK TIDAK BAIK 7 LOCK BAIK TIDAK BAIK 8 TAG BAIK TIDAK BAIK 9 INSPEKSI TERAKHIR 21-08-25 04:01:03 pm KESIMPULAN BAIK TIDAK BAIK KETERANGAN KONDISI KURANG BAIK KETERANGAN KONDISI KURANG BAIK DISUSUN Oleh DISUSUN Oleh				T.M.T	:		
MEREK : KAPASITAS : No				Halaman	: 1 dari 1		
MEREK : KAPASITAS : No							
No URAIAN HASIL PEMERIKSAAN KETERANGAN 1 TABUNG ✓ BAIK TIDAK BAIK 2 MEDIA ✓ BAIK TIDAK BAIK 3 HOSE ✓ BAIK TIDAK BAIK 4 NOZZLE ✓ BAIK TIDAK BAIK 5 PRESSURE BAIK ✓ TIDAK BAIK 6 HANDLE ✓ BAIK TIDAK BAIK 7 LOCK ✓ BAIK TIDAK BAIK 8 TAG ✓ BAIK TIDAK BAIK 9 INSPEKSI TERAKHIR 21-08-25 04:01:03 pm KESIMPULAN BAIK ✓ TIDAK BAIK KETERANGAN Kondisi kurang baik, press berkurang 22-05-23 03:16:36 pp Created by: HERI CHANDR Disusun Oleh	NAMA ALAT : ()			TYPE/ MODEL :			
1 TABUNG	MER	REK :		KAPASITA	AS :		
2 MEDIA 3 HOSE 4 NOZZLE 5 PRESSURE 6 HANDLE 7 LOCK 8 BAIK 1 TIDAK BAIK 7 LOCK 8 BAIK 1 TIDAK BAIK 7 TIDAK BAIK 8 TAG 9 INSPEKSI TERAKHIR 21-08-25 04:01:03 pm KESIMPULAN KETERANGAN KONDISI KURANG BAIK COLOR BAIK TIDAK BAIK DISEKUJUI Oleh	No URAIAN		HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN		
2 MEDIA 3 HOSE 4 NOZZLE 5 PRESSURE 6 HANDLE 7 LOCK 8 AIK 1 TIDAK BAIK 7 LOCK 8 BAIK 1 TIDAK BAIK 7 TIDAK BAIK 8 TAG 9 INSPEKSI TERAKHIR 21-08-25 04:01:03 pm KESIMPULAN KETERANGAN KONDISI KURANG BAIK 7 CORRESE BAIK 1 TIDAK BAIK 1 TIDAK BAIK 1 TIDAK BAIK 21-08-25 04:01:03 pm KESIMPULAN CREATERANGAN KONDISI KURANG BAIK 1 TIDAK BAIK 21-08-25 04:01:03 pm CREATERANGAN Disetujui Oleh	1	TABUNG	V BΔIK	Птірак	BΔIK		
3 HOSE	2	MEDIA					
4 NOZZLE PRESSURE BAIK TIDAK BAIK Press berkurang	3	HOSE	<u> </u>				
5 PRESSURE BAIK TIDAK BAIK Press berkurang 6 HANDLE BAIK TIDAK BAIK 7 LOCK BAIK TIDAK BAIK 8 TAG BAIK TIDAK BAIK 9 INSPEKSI TERAKHIR 21-08-25 04:01:03 pm KESIMPULAN BAIK TIDAK BAIK KETERANGAN Kondisi kurang baik, press berkurang 22-05-23 03:16:36 pm Created by: HERI CHANDR	4	NOZZLE					
7 LOCK W BAIK TIDAK BAIK 8 TAG W BAIK TIDAK BAIK 9 INSPEKSI TERAKHIR 21-08-25 04:01:03 pm KESIMPULAN BAIK TIDAK BAIK KETERANGAN Kondisi kurang baik, press berkurang 22-05-23 03:16:36 pi Created by: HERI CHANDR	5	PRESSURE	\vdash			Press berkurang	
8 TAG	6	HANDLE	✓ BAIK		BAIK		
9 INSPEKSI TERAKHIR 21-08-25 04:01:03 pm KESIMPULAN BAIK TIDAK BAIK KETERANGAN Kondisi kurang baik, press berkurang 22-05-23 03:16:36 pi Created by: HERI CHANDR Disusun Oleh Disetujui Oleh	7	LOCK	✓ BAIK	☐ TIDAK	BAIK		
KESIMPULAN BAIK TIDAK BAIK KETERANGAN Kondisi kurang baik, press berkurang 22-05-23 03:16:36 pr Created by: HERI CHANDR Disusun Oleh Disetujui Oleh	8	TAG	₩ BAIK	☐ TIDAK	BAIK		
KETERANGAN Kondisi kurang baik, press berkurang 22-05-23 03:16:36 pi Created by: HERI CHANDR Disusun Oleh Disetujui Oleh	9 INSPEKSI TERAKHIR 21-03			08-25 04:01:03 pm			
Disusun Oleh 22-05-23 03:16:36 pi Created by: HERI CHANDR Disetujui Oleh	KESIMPULAN		☐ BAIK ☑ TIDAK BAIK				
Disusun Oleh Disetujui Oleh Disetujui Oleh	KETE	ERANGAN	Kondisi ku	urang baik, press	berkurang		
Disusun Oleh Disetujui Oleh Disetujui Oleh							
Disusun Oleh Disetujui Oleh Disetujui Oleh							
Disusun Oleh Disetujui Oleh						22-05-23 03:16:36 pm	
						Created by: HERI CHANDRA	
	Disu	sun Oleh				Disetujui Oleh	
AN Harvanto Asto Rudi Kuncoro						Asto Rudi Kuncoro	