

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT : ()	TYPE/ MODEL :
MEREK :	KAPASITAS :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	TABUNG	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	MEDIA	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	Hose sudah robek
4	NOZZLE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
6	HANDLE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
7	LOCK	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	20-06-25 09:11:04 am	
KESIMPULAN		☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi kurang baik hose rusak	

08-06-23 10:01:10 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro