

No.Barcode :



|                     |             |            |
|---------------------|-------------|------------|
| RANTAU FIELD        | No.Pormulir | :          |
|                     | Revisi      | :          |
| CHECKLIST APAR/APAB | T.M.T       | :          |
|                     | Halaman     | : 1 dari 1 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| NAMA ALAT : ( ) | TYPE/ MODEL : |
| MEREK :         | KAPASITAS :   |

| No         | URAIAN            | HASIL PEMERIKSAAN                        |                                                | KETERANGAN      |
|------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | TABUNG            | <input type="checkbox"/> BAIK            | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Kondisi korosif |
| 2          | MEDIA             | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                 |
| 3          | HOSE              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                 |
| 4          | NOZZLE            | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                 |
| 5          | PRESSURE          | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                 |
| 6          | HANDLE            | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                 |
| 7          | LOCK              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                 |
| 8          | TAG               | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                 |
| 9          | INSPEKSI TERAKHIR | 20-06-25 09:11:04 am                     |                                                |                 |
| KESIMPULAN |                   | <input type="checkbox"/> BAIK            | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |                 |
| KETERANGAN |                   | Kondisi kurang baik tabung korosif       |                                                |                 |

11-07-23 10:14:08 am  
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro