

No.Barcode :



|                     |             |            |
|---------------------|-------------|------------|
| RANTAU FIELD        | No.Pormulir | :          |
|                     | Revisi      | :          |
| CHECKLIST APAR/APAB | T.M.T       | :          |
|                     | Halaman     | : 1 dari 1 |

|           |   |     |             |   |
|-----------|---|-----|-------------|---|
| NAMA ALAT | : | ( ) | TYPE/ MODEL | : |
| MEREK     | : |     | KAPASITAS   | : |

| No         | URAIAN            | HASIL PEMERIKSAAN                        |                                     | KETERANGAN |
|------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1          | TABUNG            | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 2          | MEDIA             | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 3          | HOSE              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 4          | NOZZLE            | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 5          | PRESSURE          | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 6          | HANDLE            | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 7          | LOCK              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 8          | TAG               | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 9          | INSPEKSI TERAKHIR | 20-06-25 09:11:04 am                     |                                     |            |
| KESIMPULAN |                   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| KETERANGAN |                   | Kondisi baik                             |                                     |            |

11-07-23 10:26:02 am  
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro