

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT : ()	TYPE/ MODEL :
MEREK :	KAPASITAS :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	TABUNG	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	MEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	HOSE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	HANDLE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	LOCK	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	TAG	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	20-06-25 09:11:04 am	
KESIMPULAN		<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Selang yg rusak sdh di ganti	

07-08-23 03:26:35 pm
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro