No.Barcode:



					TIOLO ROTOTIT	
RANTAU FIELD			No.Pormulir	:		
			Revisi	:		
CHECKLIST APAR/APAB			T.M.T	:		
			Halaman	: 1 dari 1		
NAM	1A ALAT : ()		TYPE/ MC	DDEL :		
MER	V	KAPASITAS :				
1.11	TEN I		KAI ASIII			
No	URAIAN	HA	ASIL PEMERIKS	AAN	KETERANGAN	
1	TABUNG	V BAIK	TIDAK	BAIK		
2	MEDIA	☑ BAIK	☐ TIDAK	BAIK		
3	HOSE	✓ BAIK	☐ TIDAK	BAIK		
4	NOZZLE	▼ BAIK	☐ TIDAK	BAIK		
5	PRESSURE	✓ BAIK	☐ TIDAK	BAIK	Sudah mulai buram	
6	HANDLE	✓ BAIK	☐ TIDAK	BAIK	Sudah sedikit korosif	
7	LOCK	✓ BAIK	☐ TIDAK	BAIK		
8	TAG	✓ BAIK	☐ TIDAK	BAIK		
9 INSPEKSI TERAKHIR		21-08-25 04:01:03 pm				
KESIMPULAN		✓ BAIK	☐ TIDAK	BAIK		
KETERANGAN		Baik				
					15-09-23 09:27:50 an	
					Created by: ZULASF.	
Disusun Oleh					Disetujui Oleh	
AN Haryanto					Asto Budi Kuncoro	