No.Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	: ()	**TYPE/ MODEL**	:
MEREK	:	**KAPASITAS**	:

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	TABUNG	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	MEDIA	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	Sedikit buram
6	HANDLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	LOCK	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	21-08-25 04:01:03 pm		
KESIMPULAN		☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN				

25-05-22 02:28:07 pm
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro