**No.Barcode :**

PERTAMINA
HULU ROKAN

| | | |
|---|---|---|
| **RANTAU FIELD** | No.Pormulir | : |
| | Revisi | : |
| **CHECKLIST APAR/APAB** | T.M.T | : |
| | Halaman | : 1 dari 1 |

**NAMA ALAT** : () **TYPE/ MODEL** :

**MEREK** : **KAPASITAS** :

| No | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABUNG | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | Leher pada tabung sudah mulai korosif |
| 2 | MEDIA | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 3 | HOSE | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 4 | NOZZLE | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 5 | PRESSURE | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | Buram |
| 6 | HANDLE | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | Sedikit korosif |
| 7 | LOCK | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 8 | TAG | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 9 | INSPEKSI TERAKHIR | 21-08-25 04:01:03 pm | | |
| KESIMPULAN | | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| KETERANGAN | | Baik | | |

*08-07-24 08:45:59 am*
*Created by: ZULASFI*

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN Haryanto**

**Asto Budi Kuncoro**