No.Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	: ()	**TYPE/ MODEL**	:
MEREK	:	**KAPASITAS**	:

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	TABUNG	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	MEDIA	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
6	HANDLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	LOCK	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	11-04-25 03:12:26 pm		
KESIMPULAN		☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi baik		

27-09-24 09:33:21 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro