

No. Barcode :



<b>RANTAU FIELD</b>	No.Pormulir	:
	Revisi	:
<b>CHECKLIST EYEWASH</b>	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

<b>NAMA ALAT</b> : ( )	<b>TYPE/ MODEL</b> :
<b>MEREK</b> :	<b>KAPASITAS</b> :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	TIANG EYEWASH	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	CAT TIANG EYEWASH	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	WARNA EYEWASH	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	SELANG BUANGAN EYEWASH	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Selang belum terpasang
5	FILTER OUT LET	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	TANGKI AIR	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	ENGSEL EYEWASH	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	TEKANAN EYEWASH	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	GANTI AIR ?	<input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/> Ganti	
9	INSPEKSI TERAKHIR	25-06-24 02:30:38 pm	
KETERANGAN		Selang buangan tidak terpasang	

17-11-22 10:44:54 am  
Created by: Heri Chandra

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN Haryanto**

**Asto Budi Kuncoro**