No. Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST EYEWASH	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT : () **TYPE/ MODEL** :

MEREK : **KAPASITAS** :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	TIANG EYEWASH	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	CAT TIANG EYEWASH	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	WARNA EYEWASH	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	SELANG BUANGAN EYEWASH	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Selang belum terpasang
5	FILTER OUT LET	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
6	TANGKI AIR	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	ENGSEL EYEWASH	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	TEKANAN EYEWASH	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	GANTI AIR ?	☐ Tidak	☑ Ganti	
9	INSPEKSI TERAKHIR	14-05-25 10:28:38 am		
KETERANGAN		Selang buangan tidak terpasang		

17-11-22 10:44:54 am
Created by: Heri Chandra

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro