**No. Barcode :**

PERTAMINA
HULU ROKAN

| RANTAU FIELD | No.Pormulir | : |
|---|---|---|
| | Revisi | : |
| CHECKLIST EYEWASH | T.M.T | : |
| | Halaman | : 1 dari 1 |

**NAMA ALAT** : () **TYPE/ MODEL** :

**MEREK** : **KAPASITAS** :

| No | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIANG EYEWASH | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 2 | CAT TIANG EYEWASH | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 3 | WARNA EYEWASH | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 4 | SELANG BUANGAN EYEWASH | ☐ BAIK | ☑ TIDAK BAIK | Tidak tersediah |
| 5 | FILTER OUT LET | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 6 | TANGKI AIR | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 7 | ENGSEL EYEWASH | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 8 | TEKANAN EYEWASH | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 8 | GANTI AIR ? | ☐ Tidak | ☑ Ganti | |
| 9 | INSPEKSI TERAKHIR | 14-05-25 10:28:38 am | | |
| KETERANGAN | | Kondisi masih baik | | |

*14-04-22 09:54:40 am*
*Created by: SUROSO*

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN Haryanto**

**Asto Budi Kuncoro**