

No. Barcode :



| | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| RANTAU FIELD | No.Pormulir | : |
| | Revisi | : |
| CHECKLIST EYEWASH | T.M.T | : |
| | Halaman | : 1 dari 1 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| NAMA ALAT : () | TYPE/ MODEL : |
| MEREK : | KAPASITAS : |

| No | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | | KETERANGAN |
|------------|------------------------|---|--|---------------|
| 1 | TIANG EYEWASH | <input type="checkbox"/> BAIK | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Blm di pasang |
| 2 | CAT TIANG EYEWASH | <input type="checkbox"/> BAIK | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Blm ada |
| 3 | WARNA EYEWASH | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 4 | SELANG BUANGAN EYEWASH | <input type="checkbox"/> BAIK | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Blm ada |
| 5 | FILTER OUT LET | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 6 | TANGKI AIR | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 7 | ENGSEL EYEWASH | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 8 | TEKANAN EYEWASH | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 8 | GANTI AIR ? | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak | <input type="checkbox"/> Ganti | |
| 9 | INSPEKSI TERAKHIR | 20-09-23 10:28:40 am | | |
| KETERANGAN | | Kondisi msh baik tiang yg blm di pasang | | |

23-02-23 10:14:36 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro