

No.Barcode :



<b>FIELD RANTAU</b>	No.Pormulir	:
	Revisi	:
<b>CHECKLIST FIREBOX</b>	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

<b>NAMA ALAT</b> :	<b>LOKASI_PENEMPATAN</b> : Di area rumah pompa transper
<b>KAPASITAS</b> :	<b>LOKASI</b> :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR	
5	SELANG 2-1/2"	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR	
6	NOZZLE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	KUNCI HYDRANT	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	INSPEKSI TERAKHIR	13-08-24 10:06:54 am	

14-04-22 09:18:29 am  
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN Hryanto**

**Asto Budi Kuncoro**