

No.Barcode :



|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| <b>FIELD RANTAU</b>      | No.Pormulir | :          |
|                          | Revisi      | :          |
| <b>CHECKLIST FIREBOX</b> | T.M.T       | :          |
|                          | Halaman     | : 1 dari 1 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>NAMA ALAT</b> : | <b>LOKASI_PENEMPATAN</b> : Pompa tr@nsfer |
| <b>KAPASITAS</b> : | <b>LOKASI</b> :                           |

| No | URAIAN             | HASIL PEMERIKSAAN  | KETERANGAN |
|----|--------------------|--|------------|
| 1  | KONDISI PHYSIC BOX | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK   |            |
| 2  | CAT HOSE BOX       | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> CAT PUDAR    |            |
| 3  | HANDLE HOSE BOX    | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK   |            |
| 4  | SELANG 1-1/2"      | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR | 2 pcs      |
| 5  | SELANG 2-1/2"      | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR | 4 pcs      |
| 6  | NOZZLE             | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK   | 4 pcs      |
| 7  | KUNCI HYDRANT      | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK   |            |
| 8  | INSPEKSI TERAKHIR  | 27-06-24 10:34:20 am   |            |

25-05-22 02:33:11 pm  
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN Hryanto**

**Asto Budi Kuncoro**