

No.Barcode :



|                   |             |            |
|-------------------|-------------|------------|
| FIELD RANTAU      | No.Pormulir | :          |
|                   | Revisi      | :          |
| CHECKLIST FIREBOX | T.M.T       | :          |
|                   | Halaman     | : 1 dari 1 |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| NAMA ALAT : | LOKASI_PENEMPATAN : |
| KAPASITAS : | LOKASI :            |

| No | URAIAN             | HASIL PEMERIKSAAN                        |                                       | KETERANGAN |
|----|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1  | KONDISI PHYSIC BOX | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK   |            |
| 2  | CAT HOSE BOX       | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> CAT PUDAR    |            |
| 3  | HANDLE HOSE BOX    | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK   |            |
| 4  | SELANG 1-1/2"      | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR |            |
| 5  | SELANG 2-1/2"      | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR |            |
| 6  | NOZZLE             | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK   |            |
| 7  | KUNCI HYDRANT      | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK   |            |
| 8  | INSPEKSI TERAKHIR  | 27-06-24 10:34:20 am                     |                                       |            |

03-10-23 09:40:32 am  
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro