No.Barcode :

PERTAMINA HULU ROKAN

FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT :	**LOKASI_PENEMPATAN : Rumah pompa**
KAPASITAS :	**LOKASI :**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	☑ BAIK ☐ CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	☑ BAIK ☐ SELANG BOCOR	3 rol
5	SELANG 2-1/2"	☑ BAIK ☐ SELANG BOCOR	3 rol
6	NOZZLE	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	3 pcs
7	KUNCI HYDRANT	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
8	INSPEKSI TERAKHIR	17-06-25 10:20:02 am	

22-02-24 10:06:37 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

AN Hryanto

Disetujui Oleh

Asto Budi Kuncoro