No.Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT : **LOKASI_PENEMPATAN : Belakang tanki**

KAPASITAS : **LOKASI :**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	☑ BAIK	☐ CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	☑ BAIK	☐ SELANG BOCOR	Selang tdk ada
5	SELANG 2-1/2"	☑ BAIK	☐ SELANG BOCOR	2 rol
6	NOZZLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	1 pcs
7	KUNCI HYDRANT	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Tdk ada
8	INSPEKSI TERAKHIR	17-06-22 11:01:23 am		

30-05-22 09:23:37 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro