No.Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT : **LOKASI_PENEMPATAN : Dirumah Pompa trasfer**

KAPASITAS : **LOKASI :**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	☑ BAIK	☐ CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	☑ BAIK	☐ SELANG BOCOR	5 rol
5	SELANG 2-1/2"	☑ BAIK	☐ SELANG BOCOR	4 rol
6	NOZZLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	2 pcs
7	KUNCI HYDRANT	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
8	INSPEKSI TERAKHIR	20-11-23 10:14:50 am		

13-06-22 10:45:36 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro