

No.Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	:	LOKASI_PENEMPATAN	: Area rumah pompa
KAPASITAS	:	LOKASI	:

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	☐ BAIK	☒ CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	☒ BAIK	☐ SELANG BOCOR	
5	SELANG 2-1/2"	☒ BAIK	☐ SELANG BOCOR	
6	NOZZLE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	KUNCI HYDRANT	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Tidak ada
8	INSPEKSI TERAKHIR	10-06-25 10:08:33 am		

11-02-25 10:06:52 am
Created by: YOGI MAHAGUNA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro