No.Barcode : FB-019

PERTAMINA
HULU ROKAN

FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT : FIRE BOX **LOKASI_PENEMPATAN : Samping rumah panel**

KAPASITAS : - **LOKASI : SP XII**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	☑ BAIK	☐ CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	☑ BAIK	☐ SELANG BOCOR	3 rol
5	SELANG 2-1/2"	☑ BAIK	☐ SELANG BOCOR	2 rol
6	NOZZLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	4 pcs
7	KUNCI HYDRANT	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Kunci tdk ada
8	INSPEKSI TERAKHIR	13-09-23 09:58:51 am		

28-01-23 09:36:20 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro