

No.Barcode :



<b>FIELD RANTAU</b>	No.Pormulir	:
	Revisi	:
<b>CHECKLIST FIREBOX</b>	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

<b>NAMA ALAT</b> :	<b>LOKASI PENEMPATAN</b> : Di rumah pompa elmot
<b>KAPASITAS</b> :	<b>LOKASI</b> :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Handle patah
4	SELANG 1-1/2"	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR	5 rol
5	SELANG 2-1/2"	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR	4 rol
6	NOZZLE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	KUNCI HYDRANT	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Tdk ada
8	INSPEKSI TERAKHIR	20-11-23 10:14:50 am	

23-02-23 03:05:14 pm  
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN Hryanto**

**Asto Budi Kuncoro**