

No.Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN : Samping hidrant no 5
KAPASITAS :	LOKASI :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR	1 rol
5	SELANG 2-1/2"	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR	Tak tersedia
6	NOZZLE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	1 pcs
7	KUNCI HYDRANT	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Tdk tersedia
8	INSPEKSI TERAKHIR		

24-03-23 09:40:52 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro