

No.Barcode :



| | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| FIELD RANTAU | No.Pormulir | : |
| | Revisi | : |
| CHECKLIST FIREBOX | T.M.T | : |
| | Halaman | : 1 dari 1 |

| | |
|--------------------|---|
| NAMA ALAT : | LOKASI_PENEMPATAN : Samping gudang BBM |
| KAPASITAS : | LOKASI : |

| No | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | | KETERANGAN |
|----|--------------------|--|--|---|
| 1 | KONDISI PHYSIC BOX | <input type="checkbox"/> BAIK | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Ada kebocoran sehingga material yg ada di dalam basah |
| 2 | CAT HOSE BOX | <input type="checkbox"/> BAIK | <input checked="" type="checkbox"/> CAT PUDAR | |
| 3 | HANDLE HOSE BOX | <input type="checkbox"/> BAIK | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 4 | SELANG 1-1/2" | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR | |
| 5 | SELANG 2-1/2" | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR | |
| 6 | NOZZLE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Namun untuk pegangan pada nozzle patah |
| 7 | KUNCI HYDRANT | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Tidak ada |
| 8 | INSPEKSI TERAKHIR | | | |

19-05-22 08:43:46 am
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro