

No.Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN : -
KAPASITAS :	LOKASI :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	☒ BAIK	☐ CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	☒ BAIK	☐ SELANG BOCOR	4 pcs
5	SELANG 2-1/2"	☒ BAIK	☐ SELANG BOCOR	1 pcs
6	NOZZLE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	2 pcs
7	KUNCI HYDRANT	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	INSPEKSI TERAKHIR	31-01-24 07:51:52 pm		

21-06-23 02:55:33 pm
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro