

No.Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN : Di rumah pompa elmot
KAPASITAS :	LOKASI :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	☒ BAIK	☐ CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	☒ BAIK	☐ SELANG BOCOR	1 rol
5	SELANG 2-1/2"	☒ BAIK	☐ SELANG BOCOR	2 rol
6	NOZZLE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	2 pcs
7	KUNCI HYDRANT	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Tdk ada
8	INSPEKSI TERAKHIR	21-05-24 09:27:39 am		

12-07-23 09:52:40 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro