No.Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	**:**	**LOKASI_PENEMPATAN**	**: Area rumah pompa transper**
KAPASITAS	**:**	**LOKASI**	**:**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	☑ BAIK	☐ CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	☑ BAIK	☐ SELANG BOCOR	
5	SELANG 2-1/2"	☑ BAIK	☐ SELANG BOCOR	
6	NOZZLE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	KUNCI HYDRANT	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Tidak ada
8	INSPEKSI TERAKHIR	13-08-24 10:06:54 am		

28-08-23 10:23:44 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro