



|                   |             |            |
|-------------------|-------------|------------|
| FIELD RANTAU      | No.Pormulir | :          |
|                   | Revisi      | :          |
| CHECKLIST FIREBOX | T.M.T       | :          |
|                   | Halaman     | : 1 dari 1 |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| NAMA ALAT : FIRE BOX | LOKASI_PENEMPATAN : Area rumah pompa transper |
| KAPASITAS : -        | LOKASI : SP VIII                              |

| No | URAIAN             | HASIL PEMERIKSAAN                        |                                                | KETERANGAN |
|----|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1  | KONDISI PHYSIC BOX | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 2  | CAT HOSE BOX       | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> CAT PUDAR             |            |
| 3  | HANDLE HOSE BOX    | <input type="checkbox"/> BAIK            | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 4  | SELANG 1-1/2"      | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR          |            |
| 5  | SELANG 2-1/2"      | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR          |            |
| 6  | NOZZLE             | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 7  | KUNCI HYDRANT      | <input type="checkbox"/> BAIK            | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Tidak ada  |
| 8  | INSPEKSI TERAKHIR  | 13-08-24 10:06:54 am                     |                                                |            |

28-08-23 10:23:44 am  
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro