No. Barcode:

9

SUCTION

10 DISCHARGE

11 START

12 STOP

KESIMPULAN

KETERANGAN



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE PUMP	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

MEREK :		TYPE/MODEL :					
KAP	KAPASITAS :						
LOKASI :		TANGGAL : 18-04-23 09:58:37 am					
No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN			
1	PANEL	□ ваік	TIDAK BAIK	Panel balik karna listrik tidak sanggup menghidupkan elmote			
2	VALVE DISCHARGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK				
3	TEKANAN	BAIK	TIDAK BAIK				
4	BATTERY	BAIK	TIDAK BAIK				
5	OLI MESIN	BAIK	TIDAK BAIK				
6	AIR RADIATOR	☐ BAIK	TIDAK BAIK				
7	PRESSURE GAUGE	☐ BAIK	TIDAK BAIK				
8	FOOT VALVE	☑ BAIK	TIDAK BAIK				

J TIDAK BAIK

J TIDAK BAIK

TIDAK BAIK

TIDAK BAIK

Elmote tidak dapat di gunakan karna breaker sp tidak sanggup atau

TIDAK BAIK

18-04-23 09:58:37 am Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh Disetujui Oleh

✓ BAIK

✓ BAIK

✓ BAIK

✓ BAIK

balik

J BAIK

AN Haryanto Hennry Budiman