No. Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE PUMP	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

MEREK : **TYPE/MODEL :**

KAPASITAS :

LOKASI : **TANGGAL : 20-06-23 03:14:59 pm**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	PANEL	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	TEKANAN	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
4	BATTERY	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
5	OLI MESIN	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
6	AIR RADIATOR	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	PRESSURE GAUGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	FOOT VALVE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	SUCTION	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
10	DISCHARGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
11	START	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
12	STOP	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Rusak		

20-06-23 03:14:59 pm
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Hennry Budiman