

FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE PUMP	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

MEREK	: ISUZU	TYPE/MODEL	: -
KAPASITAS	: 600 GPM		
LOKASI	: HPCS	TANGGAL	: 07-11-23 10:22:47 am

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	PANEL	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	TEKANAN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	OLI MESIN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	AIR RADIATOR	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	PRESSURE GAUGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	FOOT VALVE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	SUCTION	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
10	DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
11	START	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
12	STOP	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi baik	

07-11-23 10:22:47 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

AN Haryanto

Disetujui Oleh

Henry Budiman