

No. Barcode :



<b>FIELD RANTAU</b>	No.Pormulir	:
	Revisi	:
<b>CHECKLIST FIRE PUMP</b>	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

<b>MEREK</b> :	<b>TYPE/MODEL</b> :
<b>KAPASITAS</b> :	
<b>LOKASI</b> :	<b>TANGGAL</b> : 11-11-22 10:36:37 am

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	PANEL	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	TEKANAN	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	BATTERY	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	OLI MESIN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	AIR RADIATOR	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	PRESSURE GAUGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	FOOT VALVE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	SUCTION	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
10	DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
11	START	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
12	STOP	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Masih dalam perbaikan,kabel dinamo belum terpasang		

11-11-22 10:36:37 am  
Created by: Heri Chandra

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN Haryanto**

**Henry Budiman**