No. Barcode :

PERTAMINA HULU ROKAN

FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE PUMP	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

MEREK	:	**TYPE/MODEL**	:
KAPASITAS	:		
LOKASI	:	**TANGGAL**	: 08-07-24 08:20:14 am

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	PANEL	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	TEKANAN	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
4	BATTERY	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
5	OLI MESIN	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
6	AIR RADIATOR	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	PRESSURE GAUGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	FOOT VALVE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	SUCTION	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
10	DISCHARGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
11	START	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
12	STOP	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi Engine Fire Pump Kondisi Rusak Dalam Perbaikan Crew Ram		

08-07-24 08:20:14 am
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

AN Haryanto

Disetujui Oleh

Hennry Budiman