

No. Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE PUMP	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

MEREK :	TYPE/MODEL :
KAPASITAS :	
LOKASI :	TANGGAL : 26-05-25 09:16:49 am

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	PANEL	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	TEKANAN	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	BATTERY	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	OLI MESIN	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	AIR RADIATOR	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	PRESSURE GAUGE	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	FOOT VALVE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	SUCTION	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
10	DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
11	START	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
12	STOP	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi kurang baik,dalam perbaikan		

26-05-25 09:16:49 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Henny Budiman