**No. Barcode :**

PERTAMINA HULU ROKAN

| FIELD RANTAU | No.Pormulir | : |
|---|---|---|
| | Revisi | : |
| CHECKLIST FIRE PUMP | T.M.T | : |
| | Halaman | : 1 dari 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MEREK** | : | **TYPE/MODEL** | : |
| **KAPASITAS** | : | | |
| **LOKASI** | : | **TANGGAL** | : **21-08-25 03:41:39 pm** |

| No | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEL | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 2 | VALVE DISCHARGE | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 3 | TEKANAN | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 4 | BATTERY | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 5 | OLI MESIN | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 6 | AIR RADIATOR | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 7 | PRESSURE GAUGE | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 8 | FOOT VALVE | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 9 | SUCTION | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 10 | DISCHARGE | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 11 | START | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| 12 | STOP | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| KESIMPULAN | | ☑ BAIK | ☐ TIDAK BAIK | |
| KETERANGAN | | Kondisi baik | | |

*21-08-25 03:41:39 pm*
*Created by: HERI CHANDRA*

Disusun Oleh

**AN Haryanto**

Disetujui Oleh

**Hennry Budiman**