

No. Barcode :



|                     |             |            |
|---------------------|-------------|------------|
| FIELD RANTAU        | No.Pormulir | :          |
|                     | Revisi      | :          |
| CHECKLIST FIRE PUMP | T.M.T       | :          |
|                     | Halaman     | : 1 dari 1 |

|           |   |            |                        |
|-----------|---|------------|------------------------|
| MEREK     | : | TYPE/MODEL | :                      |
| KAPASITAS | : |            |                        |
| LOKASI    | : | TANGGAL    | : 24-01-23 11:08:16 am |

| No         | URAIAN          | HASIL PEMERIKSAAN                                |                                                | KETERANGAN |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1          | PANEL           | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK         | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 2          | VALVE DISCHARGE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK         | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 3          | TEKANAN         | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK         | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 4          | BATTERY         | <input type="checkbox"/> BAIK                    | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 5          | OLI MESIN       | <input type="checkbox"/> BAIK                    | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 6          | AIR RADIATOR    | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK         | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 7          | PRESSURE GAUGE  | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK         | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 8          | FOOT VALVE      | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK         | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 9          | SUCTION         | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK         | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 10         | DISCHARGE       | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK         | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 11         | START           | <input type="checkbox"/> BAIK                    | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 12         | STOP            | <input type="checkbox"/> BAIK                    | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| KESIMPULAN |                 | <input type="checkbox"/> BAIK                    | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| KETERANGAN |                 | Kondisi kurang baik,dalam perbaikan pasca banjir |                                                |            |

24-01-23 11:08:16 am  
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Hennry Budiman