

No. Barcode :



| | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| FIELD RANTAU | No.Pormulir | : |
| | Revisi | : |
| CHECKLIST FIRE PUMP | T.M.T | : |
| | Halaman | : 1 dari 1 |

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| MEREK : | TYPE/MODEL : |
| KAPASITAS : | |
| LOKASI : | TANGGAL : 26-02-23 10:39:50 am |

| No | URAIAN | HASIL PEMERIKSAAN | | KETERANGAN |
|------------|-----------------|--|--|--------------------------|
| 1 | PANEL | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 2 | VALVE DISCHARGE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 3 | TEKANAN | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 4 | BATTERY | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 5 | OLI MESIN | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 6 | AIR RADIATOR | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 7 | PRESSURE GAUGE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 8 | FOOT VALVE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 9 | SUCTION | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 10 | DISCHARGE | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 11 | START | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| 12 | STOP | <input type="checkbox"/> BAIK | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Sonoloid belum terpasang |
| KESIMPULAN | | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK | |
| KETERANGAN | | Kondisi masih baik | | |

26-02-23 10:39:50 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Henry Budiman