No.Barcode:



					HULU KOKAN
RANTAU FIELD			No.Pormulir	:	
			Revisi	:	
CHECKLIST FIRE HYDRANT			T.M.T	:	
			Halaman	: 1 dari 1	
NAM	A_ALAT :		LOKASI_PE	NEMPATAN :	
No	URAIAN	НА	ASIL PEMERIK	CSAAN	KETERANGAN
1	BODY	✓ BAIK	☐ TID	AK BAIK	
2	FLANGE	✓ BAIK	☐ TID	AK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	✓ BAIK	□TID	AK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK	☑ TID	AK BAIK	
5	CAP	☐ BAIK	☑ TID	AK BAIK	
6	CAIN	☐ BAIK	✓ TID	AK BAIK	
7	VENT	✓ BAIK	☐ TID	AK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK	✓ TID	AK BAIK	
9	SEAL	✓ Tertut	tup \Box	TERBUKA	
10	HOSE	☐ BAIK	 TID	AK BAIK	
11	11 INSPEKSI TERAKHIR 21-08-25 03:50:36 pm				
KESIMPULAN		 ■ BAIK	□⊤ID	AK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi m	nasih baik		
					29-03-24 09:41:22 am Created by: SUROSC
Disusun Oleh					Disetujui Oleh

AN HARYANTO ASTO BUDI KUNCORO